



Ao site Report News Bahia

Data: 28/01/2022

ATT: Anderson

Em atenção à matéria publicada sobre rejeitos no leito do Rio Jacuípe, informamos que a água lançada é oriunda do extravasamento do sistema de recuperação da água de lavagem dos filtros e decantadores na ETA do França.

Esse extravasamento ocorre, em primeiro lugar, devido ao acúmulo de água nas lagoas do sistema de reaproveitamento, por causa da impossibilidade de limpeza da mesma em decorrência das chuvas dos últimos dois meses, que dificultaram o acesso ao local.

Em segundo lugar, a alteração da qualidade da água bruta exigiu o aumento do número de lavagens diárias dos filtros e decantadores, o que levou a uma ampliação significativa do volume de água de descarte, sobrecarregando o sistema de recuperação existente.

A Embasa já concluiu, na segunda quinzena de janeiro, a limpeza das lagoas do sistema de reaproveitamento. Além disso, está providenciando a substituição do equipamento de bombeamento que alimenta o sistema de recuperação de água de lavagem por outro com maior capacidade, eliminando assim o extravasamento de forma permanente.

A previsão é que até o final do mês de fevereiro todas as intervenções necessárias já estejam concluídas.

Assessoria de Comunicação
Embasa – Unidade Regional de Irecê
(74) 3641-8400